

Proposta n° 18  
AREA QUARTA  
Data 21/12/2018



REP. N. 254  
DEL 21/12/2018

**COMUNE DI CAPACI**  
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO  
Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale

N° del Reg. <u>267</u> Data <u>28-12-2018</u>	<b>OGGETTO</b>	Direttiva, Attribuzione somme e approvazione perizia tecnica di urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai lavori di eliminazione pericolo e di risanamento conservativo da eseguirsi nei colombari comunali nel nuovo Cimitero situati nel Corso Isola delle Femmine.
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio _____ 2018 _____</b> Missione 12 Programma 09 Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 27705	<b>NOTE</b>	IMP. N. 2160/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- Pres. Ass.
- 1) **Presidente Pietro Puccio**
  - 2) **Componente Girolamo Billante**
  - 3) **Componente Rita Di Maggio**
  - 4) **Componente Maria Giambona**
  - 5) **Componente Aldo Sollami**

X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Ricupati Cristofaro. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Direttiva, Attribuzione somme e approvazione perizia tecnica di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai lavori di eliminazione pericolo e di risanamento conservativo da eseguirsi nei colombari comunali nel nuovo Cimitero situati nel Corso Isola delle Femmine."*

**Premesso che:**

- ✓ Lo scrivente Ufficio del servizio Cimitero incardinato all'interno dell'organigramma di questa Area IV con decorrenza dal 24 luglio u.s., è stato informato che i colombari comunali realizzati negli anni 90, presentano fenomeni che potrebbero causare pericoli per la pubblica incolumità;
- ✓ Il clima oramai è cambiato e le piogge meteoriche sono definite torrenziali e cicloniche causando notevoli danni. Il territorio Comunale è stato interessato, nelle ultime settimane, da abbondanti e copiose piogge nonché eventi atmosferici avversi;
- ✓ Sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 22 novembre u.s., sui colombari comunali la scrivente area ha potuto constatare quanto di seguito evidenziato:
  1. Per quanto è stato possibile riscontrare, il manto di copertura risulta deteriorato, gli strati di impermeabilizzazione superiori sono oramai fatiscenti e distaccati e sui cornicioni sporgenti da quest'ultimi sono presenti visibili macchie di umidità causate sicuramente dalle infiltrazioni avvenute nel tempo.
  2. Da quanto sopra enunciato sono a rischio, in un prossimo futuro, possibili distaccamenti e deterioramenti del copri-ferro.
  3. Anche i ballatoi di piano dei colombari, presentano un deterioramento in stato avanzato;
  4. Sebbene la parte superiore del balcone si trova in un buono stato di conservazione con una adeguata pavimentazione, si riscontra che il frontalino di quest'ultimi e il sotto balcone si trovano in un pessimo stato generale di conservazione e manutenzione;
  5. Nel particolare si riscontra uno stato di avanzato di disgregazione, il calcestruzzo copri-ferro si presenta quasi del tutto deteriorato ed ove presente distaccato, i ferri a vista arrugginiti;
- ✓ L'intervento proposto per completezza di esecuzione, dovrà quindi prevedere, oltre alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, dovuti al degrado verificatosi nel tempo, anche il ripristino delle caratteristiche fisiche originali.
- ✓ Il presente intervento si può quindi considerare perciò come un risanamento conservativo, cioè a ripristinare e rinnovare gli elementi costitutivi dei ballatoi, dei cornicioni, e del manto di copertura in questione.

**Considerato** che sussistono le circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio nel ripristino e che, pertanto, si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ed alla sicurezza della cittadinanza che costantemente visitano i propri cari, nonché del personale di servizio del Cimitero Comunale;

**Rilevato** che, nel caso specifico, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art.163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza;

**Ritenuto**, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo 50/2016, di dovere provvedere all'immediata esecuzione dei lavori e di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di ritornare alle condizioni di normalità;

**Richiamato** il verbale di somma urgenza prot. n. 21762 del 26 novembre 2018;

**Atteso** che con il verbale di somma urgenza, sopra richiamato, è stato disposto di redarre idonea perizia tecnica e di determinare l'esatto ammontare della spesa per l'esecuzione degli interventi necessari;

**Ritenute** valide le motivazioni esposte nel sopra citato verbale;

**Richiamato** altresì, il contenuto dell'allegata perizia tecnica di somma urgenza, datata 3 dicembre 2018 protocollo n. 22353, giustificativa dei lavori finalizzati a scongiurare situazioni di pericolo a seguito di quanto sopra descritto;

**Rilevato** che detta perizia di somma urgenza individua e quantifica le necessarie lavorazioni per la messa in sicurezza dei colombari Comunali e determina la somma di spesa, pari ad € 28.881,44 I.V.A. inclusa, come di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>Lavori ed opere</b>	
a1	Lavori ed opere	€ 24.264,38
a1.1	Oneri diretti della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 485,30
a1.2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 23.779,08

<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
b.1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.000,00
b.2	Incentivi per le funzioni tecniche della P.A. - Art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 475,58
b.3	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso d'asta)	€ -
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 2.475,58</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA</b>	<b>€ 26.254,66</b>

<b>C</b>	<b>IVA e Cassa Previdenziale</b>	
c.1	I.V.A. sui lavori (10% di a1)	€ 2.426,48
c.2	I.V.A. su imprevisti (10% di b.1)	€ 200,00

<b>D</b>	<b>Totale complessivo intervento IVA inclusa</b>	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) IVA INCLUSA</b>	<b>€ 28.881,44</b>

**Visto** il verbale di preventivo accordo tra l'impresa affidataria e il Responsabile dell'Area IV – Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Rifiuti e AA.PP. – con il quale l'impresa Multiart s.r.l. – partiva IVA 05607240826 con sede legale in Capaci in via Raffo Rosso n. 10, nella persona del legale rappresentante Aquilino Francesco nato a Palermo il 7/09/1972, **accorda un ribasso pari al 13 %** sull'importo dei lavori IVA inclusa;

**Visto** l'art. 163 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante "*Procedure di somma urgenza e di protezione civile*";

**Ritenuto** che si rende opportuno provvedere all'approvazione della succitata perizia con verbale di somma urgenza ed al contestuale finanziamento della spesa;

**Considerato** che con deliberazione n. 77 del 17/12/2018 il consiglio comunale ha approvato il bilancio per l'anno 2018 ed il pluriennale 2018 – 2020;

**Preso Atto** della disponibilità finanziaria esistente su Missione 12 - Programma 09 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 - Capitolo 27.705 per euro 30.000,00 del bilancio esercizio finanziario 2018;

**Visto** il vigente O.R.EE.LL.;

**Ravvisata** la competenza della Giunta Municipale;

**Vista** la determina del Sindaco n. 41/2018

**PROPONE**

Per quanto sopra descritto e che qui di seguito si intende integralmente riportato:

1. **Attribuire** alla scrivente Area IV la direttiva e la disponibilità finanziaria e l'autorizzazione all'utilizzazione della somma complessiva di € **28.881,44** per procedere alla predisposizione di tutti gli atti connessi e consequenziali, sui seguenti codici di bilancio esercizio finanziario 2018 : Missione 12 - Programma 09 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 - Capitolo 27.705 per euro 30.000,00 del bilancio esercizio finanziario 2018;
2. **Approvare**, ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di somma urgenza volti alla eliminazione del pericolo e del risanamento conservativo, meglio evidenziati nella allegata perizia tecnica, affidati a norma del comma 2 del succitato articolo 163, all'impresa Multiart s.r.l. – partiva IVA 05607240826 con sede legale in Capaci in via Raffo Rosso n. 10, nella persona del legale rappresentante Aquilino Francesco nato a Palermo il 7/09/1972;
3. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ed esecutivo, stante l'urgenza di procedere;
4. **Autorizzare e dare mandato** al Funzionario dell'Area IV all'espletamento degli atti connessi e consequenziali;
5. **Dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 del Segretario Generale;
6. **Dare Mandato** all'Ufficio di Segreteria di trasmettere il presente atto e l'estratto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015.

**L'Assistente Tecnico Istruttore**  
Geom. V. Longo

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**Il Funzionario Responsabile**  
Dott. Geom.P. Modica

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere ..... in ordine alla regolarità contabile.

**Il Responsabile dell'Area Seconda**  
Rag Paolo Di Maggio



# COMUNEDICAPACI

Città Metropolitana di Palermo

*Area IV Urbanistica – Servizi Cimiteriale e Rifiuti -*

---

Prot. n.22353 del 03/12/2018

**OGGETTO :** Perizia tecnica disomma Urgenza.

Lavori di eliminazione pericolosa eseguire presso i colombari Comunali nel nuovo Cimitero sito nel Corso Isola delle Femmine.

Art. 163 del decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

## **PERIZIA TECNICA DI SOMMA URGENZA**

**Premesso che:**

- ✓ Lo scrivente Dott. P. Modica, nella qualità di Responsabile dell'Area IV, del servizio Cimiteriale con decorrenza dal 24 luglio c.a., è stato informato che i colombari comunali, realizzati negli anni 90, presentano fenomeni che potrebbero causare pericoli per la pubblica incolumità;
- ✓ Il clima oramai è cambiato e le piogge meteoriche sono definite torrenziali e cicloniche causando notevoli danni. Il territorio del Comune di Capaci è stato interessato, nelle ultime settimane, da abbondanti e copiose piogge nonché eventi atmosferici avversi.
- ✓ Stiamo andando incontro alla stagione invernale.

Pertanto, sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 22 novembre u.s., sui colombari comunali lo scrivente ha potuto constatare quanto di seguito evidenziato:

1. Per quanto è stato possibile riscontrare, il manto di copertura risulta deteriorato, gli strati di impermeabilizzazione superiori sono oramai fatiscenti e distaccati e sui cornicioni sporgenti da quest'ultimi sono presenti visibili macchie di umidità causate sicuramente dalle infiltrazioni avvenute nel tempo.
2. Da quanto sopra enunciato sono a rischio, in un prossimo futuro, possibili distaccamenti e deterioramenti del copri-ferro.
3. Anche i ballatoi di piano dei colombari, presentano un deterioramento in stato avanzato;

4. Sebbene la parte superiore del balcone si trova in un buono stato di conservazione con una adeguata pavimentazione si riscontra che il frontalino di quest'ultimi e il sotto balcone si trovano in un pessimo stato generale di conservazione e manutenzione;
  5. Nel particolare si riscontra uno stato di avanzato di disgregazione, il calcestruzzo copri-ferro si presenta quasi del tutto deteriorato ed ove presente distaccato, i ferri a vista arrugginiti;
- ✓ L'intervento proposto per completezza di esecuzione, dovrà quindi prevedere, oltre alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, dovuti al degrado verificatosi nel tempo, anche il ripristino delle caratteristiche fisiche originali.
  - ✓ Il presente intervento si può quindi considerare perciò come un risanamento conservativo, cioè a ripristinare e rinnovare gli elementi costitutivi dei ballatoi, dei cornicioni, e del manto di copertura in questione.

**Posto ciò** la fasi lavorative consistono in:

✓ **Per il manto di copertura:**

1. Rimozione degli strati di impermeabilizzazione deteriorati e distaccati;
2. Rifacimento nuovo strato di impermeabilizzazione con opportune guaine;
3. Inserimento di adeguato sistema per lo smaltimento di acque meteoriche;

✓ **Per ballatoi e cornicioni:**

1. Rimozione dell'intonaco o calcestruzzo ammalorato;
2. Pulizia dei ferri d'armatura eseguita con spazzola d'acciaio fino all'eliminazione della ruggine;
3. Lavaggio della superficie da trattare per l'eliminazione delle impurità mediante idropulitura a bassa pressione (150 Bar) eseguita con acqua additivata con pulente in soluzione acida;
4. Trattamento passivante dei ferri d'armatura mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva, monocomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di corrosione;
5. Ricostruzione dello spessore originario del copri-ferro mediante l' applicazione di malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, a base cementizia;
6. Rasatura con rasante premiscelato alleggerito a ritiro compensato
7. Tinteggiatura con pittura elastomerica ai raggi U.V. e alle intemperie atmosferiche;

8. Collocazione di gocciolatoio, sezione "L";
9. Ripristino della botola, attualmente in legno.

Per quanto sopra esposto, a seguito di tali verifiche in sito, e della problematica in essere, lo scrivente Responsabile dell'Area IV, Dott. P. Modica, ha preso atto della necessità di intervenire immediatamente, al fine di ripristinare ed eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità.

**Considerato** che sussistono le circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio nel ripristino e che, pertanto, si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ed alla sicurezza della cittadinanza che costantemente visitano i propri cari, nonché del personale di servizi del Cimitero Comunale;

**Rilevato** che, nel caso specifico, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art.163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza;

**Ritenuto**, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo 50/2016, di dovere provvedere all'immediata esecuzione dei lavori e di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di ritornare alle condizioni di normalità;

Per tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto ha dichiarato con nota protocollo n. 21762 gli interventi di risanamento conservativo e di recupero funzionale dei colombari comunali, rivestono carattere di **SOMMA URGENZA** per cui ha redatto la presente **PERIZIA GIUSTIFICANTE** la spesa per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 20/2016 e ss.mm.ii. da eseguirsi presso i colombari comunali nel cimitero.

Le lavorazioni, dal momento che sussistono le circostanze di somma urgenza, si rendono immediatamente necessari al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ed alla sicurezza degli utenti e del personale del cimitero comunale.

A tal proposito si allega alla presente, oltre al report fotografico, computo metrico estimativo e quadro economico al fine di consentire nell'immediatezza la eliminazione del pericolo e il risanamento conservativo dei colombari:




Foto n. 1




Foto n. 2




Foto n. 3



Foto n. 4



Foto n. 5




Foto n. 6




Foto n. 7




Foto n. 8




Foto n. 9



Foto n. 10




Foto n. 11




Foto n. 12

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
<b>1</b> A.P. 1 (C)	Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana, composta da guaina di impermeabilizzazione di qualsiasi tipo e spessore, comunque non inferiore ad uno strato, escluso il trasporto e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata.							
	Guaina rimossa		28,00	13,00		364,00		
	<b>Sommano (mq)</b>					<b>364,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>2</b> 12.1.3 (C)	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 Kg/m2 posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali on inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno cm. 10, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro oneri e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte .							
	Impermeabilizzazione copertura		28,00	13,00		364,00		
	<b>Sommano (mq)</b>					<b>364,00</b>	<b>13,55</b>	<b>4.932,20</b>
<b>3</b> 21.4.7 (C)	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplasticaantiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
	Rifacimento ballatoi	2	37,00	2,00		148,00		
	<b>Sommano (mq)</b>					<b>148,00</b>	<b>114,50</b>	<b>16.946,00</b>
<b>4</b> 21.1.25 (C)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	di conferimento a discarica.							
	Trasporto a discarica	1.5	74,00	2,00	0.08	17,76		
	Sommario (mc)					17,76	31,88	566,18
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							0,00
<b>QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE</b>								
	Totale Lavorazioni							€ 24.264,38

A seguire il quadro economico dell'intervento il cui costo complessivo di IVA inclusa è pari ad :

A		Lavori ed opere	
a1	Lavori ed opere		€ 24.264,38
a1.1	Oneri diretti della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 485,30
a1.2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 23.779,08

B		Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 2.000,00
b.2	Incentivi per le funzioni tecniche della P.A. - Art.113 del D.Lgs. 50/2016		€ 475,58
b.3	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso d'asta)		€ -
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 2.475,58</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA</b>		<b>€ 26.254,66</b>

C		IVA e Cassa Previdenziale	
c.1	I.V.A. sui lavori (10% di a1)		€ 2.426,48
c.2	I.V.A. su imprevisti (10% di b.1)		€ 200,00

D		Totale complessivo intervento IVA inclusa	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) IVA INCLUSA</b>		<b>€ 28.881,44</b>

Dalla Residenza Municipale li 3 dicembre 2018

Il Funzionario Responsabile  
Dott. P. Modica




LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione .....  ..... espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione  
.....  .....


DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Ricupati Cristofaro)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. **Rea. nuhhl.**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Ricupati Cristofaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2018 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 28-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Ricupati Cristofaro)

